



A-A 断面図

注意事項

1. 指示なき角、隅部は糸面とする。
2. 全面、有害なバリ無き事とする。
3. 印部は型分割部を示す。
4. 指示無き抜き勾配は 1.5度とし図中記入 \oplus は勾配方向を示す。
 \oplus は記寸法が大きくなる方向へ
 \ominus は小さくなる方向へそれぞれ抜き勾配をつける。

△				材質	ZDC	
△				処理	ユニクロメッキ	
	年月日	訂正記事	担当	員数		三角法
	品名	パイプX止め		検図	承認	設計
	図面番号					1/1
	品番	HK T 5X				大平金属工業(株)
	作成日付	2005-9-13				