



A−A 断面図



注意事項

1. 指示なき角、隅部は糸面とする。
2. 全面、有害なバリ無き事とする。
3. ～～～～ 印部は型分割部を示す。
4. 指示無き抜き勾配は 1.5度とし図中記入 ⊕⊖は勾配方向を示す。
   ⊕は記寸法が大きくなる方向へ
   ⊖は小さくなる方向へそれぞれ抜き勾配をつける。

△				材質	ZDC		
△				処理	ユニクロメッキ		
	年月日	訂正記事	担当	員数			三角法
品名	パイプX通			検図	承認	設計	尺度
							1/1
図面番号							
品番	HK P 6X			大平金属工業（株）			
作成日付	2005-9-13						